

Ascites of abcesdrainage onder echogeleiding

U krijgt vanwege een vochtopeenhoping in de buik (ascites) of een abces (holte gevuld met pus) binnenkort op de afdeling radiologie een drainage onder echogeleiding. Bij deze ingreep krijgt u een drain (slangetje) ingebracht waardoor het vocht/pus uit de buikholte of uit abces kan lopen. Met behulp van echografie wordt het ascitesvocht of het abces zichtbaar gemaakt. De drainage wordt door de radioloog verricht. Soms wordt een deel van het afgenomen vocht door een patholoog-anatoom of een microbioloog onderzocht. Voor deze ingreep wordt u (kortdurend) opgenomen. De afdeling opname belt u hierover.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent om uw afspraak voor de drainage na te komen, wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie. Telefoon: 088 708 37 00.

Voor het onderzoek

In sommige gevallen is het raadzaam vanaf vier uur vóór de ingreep niet te eten en te drinken. U krijgt hierover instructies van de aanvragend arts als de afspraak voor de ingreep wordt gemaakt.

Medicijnen

Als u bloedverdunners gebruikt, moet u dit bespreken met uw behandelend arts. Deze bepaalt of u met de inname van deze medicijnen moet stoppen. Gebruikt u andere medicijnen dan kunt u deze normaal blijven innemen. Hebt u vragen over de medicijnen, die u gebruikt, dan kunt u altijd contact opnemen met de specialist, die het onderzoek heeft aangevraagd.

Kleding

Wij raden u aan om makkelijk zittende kleding aan te trekken.

De verpleegkundige of vervoersdienst brengt u van de verpleegafdeling naar de afdeling radiologie.

In de onderzoekkamer kunt u in uw bed blijven liggen. Om u goed voor te kunnen bereiden vertellen we u wat er tijdens het onderzoek gaat gebeuren.

Na de uitleg bepaalt de radioloog door middel van echografie de plaats waar de drain wordt ingebracht. Op deze plaats wordt de huid gedesinfecteerd en verdoofd. De verdovingsprik kan eventueel gevoelig zijn. Hierna wordt er een klein sneetje in de huid gemaakt, waar de naald doorheen kan. De radioloog brengt vervolgens onder echogeleiding een naald in de te draineren vochtopeenhoping of abces. Aansluitend wordt de drain op de juiste plek gelegd, waarna de drain wordt vastgeplakt of vastgehecht aan de huid. De drain wordt vervolgens aangesloten op een opvangzak voor het vocht. Een deel van het opgevangen vocht kan apart worden opgevangen voor eventueel nader onderzoek.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek "drainage"

1/2

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek bespreekt de radioloog met u de zaken waar u op moet letten. Meestal betreft dit echter alleen een advies om te zorgen dat de drain goed op zijn plaats blijft.

De radioloog geeft eventuele nazorginstructies mee naar de verpleegafdeling.

Hierna wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Uw behandelend arts bepaalt hoe lang de drain moet blijven zitten. Als de drain geplaatst is om overtollig vocht (ascites) uit de buik te verwijderen, is dit meestal voor enkele uren totdat het meeste vocht eruit is gelopen.

Bij andere drainages blijft de drain meestal langer zitten.

Wanneer de controles op de afdeling gedurende een bepaalde tijd goed zijn en u geen klachten heeft mag u voorzichtig opstaan. Bij het opstaan, kunt u wat duizelig zijn. Daarom is het belangrijk dit onder begeleiding van de verpleegkundige te doen.

Verder kunt u nog enkele uren een onprettig gevoel in de buik hebben, hiervoor kunt u eventueel paracetamol innemen.

Risico's complicaties en bijwerkingen bij deze ingreep

Aan deze ingreep zijn weinig risico's verbonden. De meest voorkomende complicaties bij drainages zijn het optreden van een bloeding of het optreden van een infectie. Dit komt echter zeer weinig voor en is zelden levensbedreigend.

Uitslag

U ontvangt de uitslag van het onderzoek op de afgesproken datum bij uw specialist.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stel ze dan gerust. De arts of verpleegkundige wil ze graag beantwoorden.

Contactgegevens

Afdeling radiologie,
telefoonnummer 088 708 37 00.